



**Détails du produit:** Bois 3 Big bertha

**Année d'achat:** 2016

**État du produit:** Bon

Points de contrôle effectués	Quoi contrôler	Comment contrôler	Criticité	Exigence	Points de contrôle validés
TETE DE CLUB	ETAT DE LA TETE	Contrôle visuel de la face et le dos du club	-	Pas d'impact, pas de griffure, pas d'usure importante, pas d'élément mobile à l'intérieur de la tête	oui
SHAFT	ETAT DU SHAFT	Vérifier de haut en bas	-	Sans rayure ou usure importante	oui
GRIP	ETAT DU GRIP	Contrôle visuel	-	Peu de rayures	oui

**Ce produit a obtenu le label Produit Contrôlé**

Contrôlé le 21 juillet 2020 par Julien

Par le présent document, vous reconnaissez avoir pris connaissance des éventuels problèmes relevés sur le produit contrôlé et en assumer la responsabilité. Par ailleurs, il est précisé que le service produit contrôlé ne peut garantir la parfaite sécurité du produit après le contrôle si celui-ci continue à être utilisé.